




# EXPOSÍMETRO PARA CÁMARAS ESTENOPEICAS



1

## INSTRUCCIONES;



Imprimir, pegar sobre cartón, cortar y unir con un remache o gancho mariposa de acuerdo al diagrama.




2

## COMO USAR:

Seleccionar el ISO girando el disco 1 sobre el disco 2.  
Gire los discos 1 y 2 juntos para seleccionar las condiciones de luz. Localice en el disco 1 el N° F de su cámara y tendrá en el disco 3 el tiempo de exposición.



3



Las líneas rojas X2, X5 y X12 del disco 3 indican los factores por los que se debe multiplicar el tiempo de exposición debido a la Ley de reciprocidad que tienen todas las películas a partir de exposiciones superiores a 1 segundo. Ejemplo: si la tabla le indica una exposición de 8 segundos, ésta debe multiplicarse por 5 para tener una exposición más correcta.

NOTA: Este exposímetro está basado en el que realizó Raymundo Panduro, de México, en The Pinhole Box. El diseño original fue hecho por Richard Koolish.